



Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Opel	Typ / Modell	Mokka 1.2 Turbo GS (161)
Aufbau	Geländewagen SUV	Erstzulassung	01.04.2025
FIN	VXKUSHPW6SW014289	abgelesener Tachostand	17.983 km
		Zul. Gesamtgewicht	1.690 kg
Kraftstoffart / Energiequelle	Benzin	Hubraum	1.199 cm³
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 3	Anzahl Türen	5
Leistung	100 kW (136 PS)	Anzahl Sitzplätze	5
Getriebeart	Schaltgetriebe	Fälligkeit HU	Fällig
Farbe	Grau Metallic	Polster Typ / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Bemerkungen

Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug sind beim Hersteller kostenpflichtig aktivierbar.

Bereits aktivierte Assistenzsysteme werden hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht überprüft.

Das Fahrzeug weist einen dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert. Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen.

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	215/60 R 17 100 H	A	6 mm
Vorne rechts	215/60 R 17 100 H	A	6 mm
Hinten links	215/60 R 17 100 H	A	7 mm
Hinten rechts	215/60 R 17 100 H	A	7 mm
Tirefit fehlt			

Legende: A=Ganzjahres

Zustand / Erhaltung

Serienausstattung

Airbag Fahrer und Beifahrer
Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb
Bluetooth-Schnittstelle
DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dach Kontrast-Lackierung
Dachhimmel schwarz
Dachspoiler
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Sensor
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

Feststellbremse elektrisch
Freisprecheinrichtung
Getriebe 6-Gang
Heckleuchten LED
Innenspiegel mit Abblendautomatik
Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik
Kopf-Airbag-System
LM-Felgen
Modellpflege
Nebelscheinwerfer LED
Otto-Partikelfilter (OPF)

Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
Scheibenwischer mit Regensensor
Schriftzug Heckklappe Schwarz, Hochglanz
Seitenairbag vorn
Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
Tagfahrlicht LED
Wärmeschutzverglasung
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
Zentralverriegelung


Sonderausstattung

Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Digitales Kombiinstrument
Einparkhilfe hinten

Einparkhilfe vorne
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
Lederlenkrad

Lenkrad heizbar
Multifunktion für Lenkrad
Navigationssystem
Schließ-/Startsystem Keyless Open
Sitzheizung vorn
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
USB-Schnittstelle

Reparaturkosten / Minderwerte



Optischer Zustand

Tür vorne links Kratzer , smart repair

Innenraum

Innenraum Gebrauchsspuren , Beschädigungen

Sonstiges

HU/AU fällig , durchführen
Service fällig , durchführen

Fehlteile

Tirefit fehlt, erneuern

Schlussbemerkung

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1: Außen, Tür vorne links, Kratzer , smart repair

Sonstige Bilder



1.



2.