



Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Opel	Typ / Modell	Corsa F 1.2 Turbo GS
Aufbau	Personenkraftwagen Lim	Erstzulassung	16.04.2025
FIN	VXKUPHNK7S4018851	abgelesener Tachostand	11.148 km
		Zul. Gesamtgewicht	1.645 kg
Kraftstoffart / Energiequelle	Benzin	Hubraum	1.199 cm³
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 3	Anzahl Türen	5
Leistung	74 kW (101 PS)	Anzahl Sitzplätze	5
Getriebeart	Automatik	Fälligkeit HU	04/2028
Farbe	Voltaic Blue Metallic	Polster Typ / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Bemerkungen

Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug sind beim Hersteller kostenpflichtig aktivierbar. Bereits aktivierte Assistenzsysteme werden hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht überprüft.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert. Es wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen.

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	195/55 R 16 91 H	A	6 mm
Vorne rechts	195/55 R 16 91 H	A	6 mm
Hinten links	195/55 R 16 91 H	A	6 mm
Hinten rechts	195/55 R 16 91 H	A	6 mm

Tirefit fehlt

Legende: A=Ganzjahres

Zustand / Erhaltung

Wartungsnachweis: fehlt

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)
B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
Bordcomputer
Bremsassistent
Dachhimmel schwarz
Einschaltautomatik für Fahrlicht
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
Fahrassistent-System: Spurhalteassistent
Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung
Farbdisplay (7 Zoll)

Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Gepäckraumbeleuchtung (LED)
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
Heckleuchten LED
Heckscheibenwischer
Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig
Kopf-Airbag-System
Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
Leseleuchten vorn (2)

Motor 1,2 Ltr. - 74 kW
Nebelschlussleuchte
Otto-Partikelfilter (OPF)
Pedale Aluminium
Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
Scheibenwischer mit Regensensor
Seitenairbag vorn
Sportsitze vorn
Stoßfänger Wagenfarbe
Türgriffe außen Wagenfarbe
Türgriffe innen verchromt
Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten


Sonderausstattung

Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Bluetooth-Schnittstelle
DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Digitale Instrumentierung
Drive Mode
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorn
Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent

Feststellbremse elektrisch
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
Klimaautomatik
LM-Felgen
Lenkrad heizbar
Lenkrad mit Multifunktion
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
Navigationssystem
Nebelscheinwerfer LED

Opel Connect (kostenpflichtig)
Parkpilotsystem hinten
Parkpilotsystem vorn
Rückfahrkamera
Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
Sitzheizung vorn
USB-Anschluss
Voll-LED (IntelliLux)

Reparaturkosten / Minderwerte



Optischer Zustand

Fahrzeug - Lackierung Oberflächenkratzer , Anätzungen, Steinschläge, Dellen
Tür vorne links Kratzer , smart repair

Innenraum

Innenraum Gebrauchsspuren, Beschädigungen

Fehlteile

Tirefit fehlt, erneuern

Schlussbemerkung

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.






Bild 1:



Bild 2: Außen, Tür vorne links, Kratzer , smart repair

Sonstige Bilder



1.



2.