




Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Opel	Typ / Modell	Corsa F e Elegance
Aufbau	Personenkraftwagen Lim	Erstzulassung	14.03.2023
FIN	VXKUHZKXZN4435651	abgelesener Tachostand	14.794 km
		Zul. Gesamtgewicht	1.920 kg
Kraftstoffart / Energiequelle	Elektro	Hubraum	0 cm³
Motorart / Zylinder	Elektromotor / 0	Anzahl Türen	5
Leistung	100 kW (136 PS)	Anzahl Sitzplätze	5
Getriebeart	Automatik	Fälligkeit HU	Fällig
Farbe	Arktis Weiss	Polster Typ / Farbe	Teilleder / Anthrazit

Bemerkungen

Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug sind beim Hersteller kostenpflichtig aktivierbar.
Bereits aktivierte Assistenzsysteme werden hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht überprüft.

Das Fahrzeug weist einen dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert. Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen.

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	195/55 R 16 91 H	A	7 mm
Vorne rechts	195/55 R 16 91 H	A	4 mm
Hinten links	195/55 R 16 91 H	A	7 mm
Hinten rechts	195/55 R 16 91 H	A	7 mm
Tirefit fehlt			

Legende: A=Ganzjahres

Zustand / Erhaltung

Wartung: am 22.09.2025 bei 11.605 km


Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Feststellbremse elektrisch	Leuchtweitenregelung
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Getriebe Automatik für Elektrofahrzeug	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
Anti-Blockier-System (ABS)	Heckscheibenwischer	Motor Starterknopf
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Nebelschlussleuchte
Bordcomputer	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	Opel Connect (kostenpflichtig)
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Rücksitzlehne geteilt / klappbar
Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW)	Karosserie: 5-türig	Scheibenwischer mit Regensensor
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Klimaautomatik	Scheinwerfer LED
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	Kopf-Airbag-System	Seitenairbag vorn
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	LM-Felgen	Sitz vorn links höhenverstellbar
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungssensor	Ladekabel	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Laderaumabdeckung	Tagfahrlicht LED
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht)	Türgriffe außen Wagenfarbe
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Lenkrad mit Multifunktion	Türgriffe innen verchromt
	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
	Leseleuchten vorn (2)	

Sonderausstattung

Ambiente-Beleuchtung	Einparkhilfe vorn	Lenkrad heizbar
Audio-Navigationssystem	Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)	Nebelscheinwerfer LED
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	Fahrassistenz-System: Drive Mode	Radio
Außenspiegel schwarz lackiert	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Rückfahrkamera
Bluetooth-Schnittstelle	Freisprecheinrichtung	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Geschwindigkeits-Regelanlage mit Abstandsregelung	Sitzheizung vorn
Digitales Instrumenten-Display		Sprachbedienung
Einparkhilfe hinten		USB-Vorrüstung

Reparaturkosten / Minderwerte



Optischer Zustand

Stoßfänger hinten Kratzer , smart repair
Tür vorne rechts Delle , smart repair
1 Leichtmetallfelge - Freitext beschädigt , instandsetzen
Kotflügel vorne links Delle, Kratzer , smart repair
Fahrzeug Oberflächenkratzer , Anätzung, Steinschläge, Dellen

Innenraum

Innenraum Gebrauchsspuren , Beschädigungen

Sonstiges

HU/AU fällig, durchführen

Fehlteile

Tirefit fehlt, erneuern

Schlussbemerkung

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1: Außen, Stoßfänger hinten, Kratzer , smart repair



Bild 2: Außen, Tür vorne rechts, Delle , smart repair



Bild 3: Außen, 1 Leichtmetallfelge - Freitext, beschädigt ,
instandsetzen



Bild 4: Außen, Kotflügel vorne links, Delle, Kratzer , smart
repair

Sonstige Bilder



1.

6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum: 22.09.2018 km: 14794	Datum: km	Datum: km
Motoröl: Qualität: W-5	Motoröl: Qualität: W-	Motoröl: Qualität: W-
Viskosität: W-5	Viskosität: W-	Viskosität: W-
Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit °C	Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit °C	Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit °C
Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein
☒ Batterie (Funkfernbedienung)	☐ Batterie (Funkfernbedienung)	☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen	☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl	☐ Getriebeöl	☐ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen	☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen
☒ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz
☒ Ionenfilterelement	☐ Ionenfilterelement	☐ Ionenfilterelement
☒ Kühlmittel Brennstoffzelle	☐ Kühlmittel Brennstoffzelle	☐ Kühlmittel Brennstoffzelle

2.



3.