



Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Opel	Typ / Modell	Corsa F 1.2 Edition
Aufbau	Personenkraftwagen Lim	Erstzulassung	10.10.2024
FIN	VXKUPHNK2R4235959	abgelesener Tachostand	13.981 km
		Zul. Gesamtgewicht	1.645 kg
Kraftstoffart / Energiequelle	Benzin	Hubraum	1.199 cm³
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 3	Anzahl Türen	5
Leistung	74 kW (101 PS)	Anzahl Sitzplätze	5
Getriebeart	Automatik	Fälligkeit HU	Fällig
Farbe	Weiss	Polster Typ / Farbe	Stoff / Anthrazit

Bemerkungen

Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug sind beim Hersteller kostenpflichtig aktivierbar.
Bereits aktivierte Assistenzsysteme werden hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht überprüft.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert. Es wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen.

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	195/55 R 16 91 H	A	6 mm
Vorne rechts	195/55 R 16 91 H	A	6 mm
Hinten links	195/55 R 16 91 H	A	6 mm
Hinten rechts	195/55 R 16 91 H	A	6 mm

Tirefit
Legende: A=Ganzjahres

Zustand / Erhaltung

Wartungsnachweis:	fehlt
-------------------	-------

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)
Außenspiegel elektr. verstellbar
Bordcomputer
DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dach Wagenfarbe
Edition
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
(HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-
Sensor
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent

Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken-
nung
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe Automatik - (8-Stufen)
Heckscheibenwischer
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig
Klimaanlage
Kopf-Airbag-System
Laderaumabdeckung
Lenkrad mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
Leseleuchten vorn (2)

Motor 1,2 Ltr. - 74 kW
Nebelschlussleuchte
Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
Rücksitzlehne geteilt / klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheinwerfer LED
Seitenairbag vorn
Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff 2-farbig
Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht LED
Türgriffe außen Wagenfarbe
Türgriffe innen verchromt
Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

Audiosystem: Radio
Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel schwarz lackiert
Bluetooth-Schnittstelle
Digitales Instrumenten-Display
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorn
Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assi-
stent (Active Safety Brake)
Fahrassistenz-System: Drive Mode

Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Feststellbremse elektrisch
Freisprecheinrichtung
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless
Charging)
LM-Felgen
Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten ab-
geflacht)

Lenkrad heizbar
Lenkrad mit Schaltwippen
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
Opel Connect (kostenpflichtig)
Rückfahrkamera
Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sitzheizung vorn
USB-Vorrüstung
Vorrüstung Navigationssystem

Reparaturkosten / Minderwerte



Optischer Zustand

Fahrzeug Oberflächenkratzer , Steinschläge, Dellen
Seitenschweller rechts Kratzer , smart repair
Tür hinten rechts Kratzer , smart repair
Tür vorne links passung, korrigieren

Innenraum

Innenraum Gebrauchsspuren , Beschädigungen

Sonstiges

HU/AU fällig, durchführen
Service fällig , durchführen

Schlussbemerkung

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.





Bild 1: Außen, Seitenschweller rechts, Kratzer , smart repair



Bild 2: Außen, Tür hinten rechts, Kratzer , smart repair



Bild 3: Außen, Tür vorne links, passung, korrigieren

Sonstige Bilder



1.



2.