



Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Volkswagen	Typ / Modell	Polo 1.0 Life
Aufbau	Personenkraftwagen Lim	Erstzulassung	08.03.2023
FIN	WVWZZZAWZPU034909	abgelesener Tachostand	10.589 km
		Zul. Gesamtgewicht	1.590 kg
Kraftstoffart / Energiequelle	Benzin	Hubraum	999 cm³
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 3	Anzahl Türen	5
Leistung	59 kW (80 PS)	Anzahl Sitzplätze	5
Getriebeart	Schaltgetriebe	Fälligkeit HU	05/2028
Farbe	Pure White	Polster Typ / Farbe	Stoff / Anthrazit

Bemerkungen

Assistenzsysteme in diesem Fahrzeug sind beim Hersteller kostenpflichtig aktivierbar.

Bereits aktivierte Assistenzsysteme werden hinsichtlich ihrer Restlaufzeit nicht überprüft.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und der vorherigen Nutzung entsprechenden Gesamtzustand auf, soweit nicht nachstehend abweichend dokumentiert. Es wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen.

Bereifung

	Reifenbezeichnung	Reifenart	Profiltiefe
Vorne links	185/65 R 15 88 V	A	4 mm
Vorne rechts	185/65 R 15 88 V	A	4 mm
Hinten links	185/65 R 15 88 V	A	6 mm
Hinten rechts	185/65 R 15 88 V	A	6 mm

Tirefit

Legende: A=Ganzjahres

Zustand / Erhaltung

Wartungsnachweis: fehlt

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb
Audiosystem: Radio
Ausstattung Life
Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
Bluetooth-Schnittstelle
Dachhimmel Stoff, grau
Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorn
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung

Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Freisprecheinrichtung
Gepäckraumabdeckung / Rollo
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 5-Gang
Handbremshebelgriff Leder
Heckscheibenwischer
Innenspiegel abblendbar
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze
Karosserie: 5-türig
Klimaanlage
Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten (3-fach)
Lenkrad (Leder)
Lenkrad mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
Leseleuchten vorn und hinten
Leuchtweitenregelung


Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach
Motor 1,0 Ltr. - 59 kW
Nebelschlussleuchte
Notrufsystem
Radioempfang digital (DAB)
Reifenkontroll-Anzeige
Rücksitzlehne geteilt / klappbar
Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Intervallschaltung
Scheinwerfer LED
Seitenairbag vorn
Servolenkung
Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitze vorn höhenverstellbar
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht LED
Touchscreen-Farbdisplay
USB-Vorrüstung
Wegfahrsperr (elektronisch)
Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
Sitzheizung vorn
Sonderlackierung Pure-White uni

Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink (kostenpflichtig)

Reparaturkosten / Minderwerte



Optischer Zustand

Fahrzeug Oberflächenkratzer , Anätzungen, Steinschläge, Dellen
Tür vorne links Delle , smart repair

Innenraum

Innenraum Gebrauchsspuren , Beschädigungen

Sonstiges

Service fällig , durchführen

Schlussbemerkung

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers von einem unabhängigen Sachverständigen erstellt und beinhaltet eine optische Prüfung des äußeren Fahrzeugzustands (Karosserie), des Innenraums und der Ausstattungsmerkmale. Es wurden keine technischen Funktionsprüfungen vorgenommen.


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.






Bild 1: Außen, Tür vorne links, Delle , smart repair

Sonstige Bilder



1.



2.